


«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ д/с №50_
Ю.С.Скрипник
«23» августа 2024г.

АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «23» августа 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Скрипник Юлия Сергеевна, члены комиссии старший воспитатель Горина А.В., заведующий хозяйством Козлова Д.Ю

составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МАДОУ д/с № 50 с. Новоукраинского
(краткое наименование ДОУ)

на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 50 с.Новоукраинского муниципального образования Гулькевичский район

Адрес образовательной организации: 352165 РФ Краснодарский край, Гулькевичский район, с.Новоукраинское, ул. Прикубанская 61.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 13 игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой заборчиком высотой до 50 см, в старших группах кустарниками. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 70 м², на каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования на игровых и спортивно площадках:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Спортивная площадка - 1 шт.	поверхность очищена от мусора	не выявлено		
2	Спортивный комплекс-1 шт	без повреждений	не выявлено		
2	Горки – 13 шт.	исправны	не выявлено		

3	Песочницы – 13 шт.	песок в песочницах просеян	Сломанные крышки	Произведен ремонт	
4	Скамейка деревянная – 13 шт	исправна	не выявлено		
5	Стол деревянный – 5 шт.	без повреждений, устойчив	не выявлено		
6	Игровой домик – 13 шт.	без повреждений	не выявлено		
7	Веранда поликарбанат – 13 шт.	без повреждений	не выявлено		
8	Гимнастическая горка -1 шт.	исправна	не выявлено		
9	Игровые деревянные скульптуры – 3 шт.	без повреждений	необходимо подкрасить	подкрашены	
10	Качели – 2 шт	Требуют ремонта	необходимо отремонтировать и подкрасить	Произведён ремонт и покраска	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: Смирнов С.С.

Члены комиссии: Торина А.В.
Ду | Козлова Д.Ю.
 _____ | _____